

RF1200 / RF2000

DELTA-1


TITANIO

www.deltaoptical.eu



www.deltaoptical.eu

Gracias por comprar este equipo Delta. Esperamos que te sirva bien. Para maximizar su disfrute del instrumento, tómese el tiempo para leer este manual.



1. Lente
2. Lente de transmisión láser
3. Compartimento/cubierta de la batería
4. Orejetas de la correa
5. Ocular
6. Activación y desactivación del telémetro (•)
7. Botón de selección de menú (III)
8. Clips para sujetar al cinturón

**ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS**

(Se aplica dentro de la UE y para otros países con sistemas de recogida de residuos). Este dispositivo contiene baterías que no deben desecharse con la basura doméstica general. Lleve estas baterías al punto de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales, el punto de recogida adecuado para su correcta manipulación, recuperación y reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales, el punto de recogida de residuos o el minorista al que le compró el dispositivo para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente los residuos.



**PRECAUCIÓN + GARANTÍA**

No intente desmontar, volver a montar o reparar. La emisión de radiación láser puede suponer un grave riesgo para la salud. La garantía de 5 años queda anulada si el dispositivo es desarmado o reparado por una persona no autorizada. Hable con su distribuidor local o directamente con Delta en Polonia.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Clase de láser             | IEC/EN Clase 1                         |
| Longitud de onda (nm)      | 905                                    |
| Duración del pulso (ns)    | 25                                     |
| Salida (mW)                | 0,45                                   |
| Divergencia del haz (mrad) | Verticales: 1,1<br>Horizontales: 0,125 |

debe apuntar directamente a las personas. Como tal, el instrumento es seguro para los ojos y se puede utilizar para cualquier aplicación, pero no

y las Reglas y Reglamentos de la FCC Parte 15 Subparte B.

El producto cumple con los requisitos de un láser de Clase 1 según las normas aplicables IEC 60825-1:2014. Los productos cumplen con 21 CFR 1040.10 y 1040.11

El dispositivo cumple con las Directivas 2014/30/EU.

**CONFORMIDAD:** CE FCC

**PRECAUCIÓN**

*Nunca mire al sol con el telémetro. Esto dañará tus ojos.*

*Nunca apuntes directamente a las personas.*

*Mantenga las pilas y las piezas extraíbles fuera del alcance de los niños para evitar el peligro de tragarlas.*


*Proteja el equipo de golpes y golpes.*

*Nunca lo deje al sol durante un período prolongado sin la tapa del objetivo. El objetivo y el ocular pueden funcionar como un vidrio incendiado y dañar los componentes interiores.*


**Antes de usar, inserte la batería** El telémetro láser funciona con una batería de litio tipo CR2 (3V). Desenrosque (hacia la izquierda) la tapa de la batería en la parte inferior de la unidad. Instale la batería CR2 con el polo + hacia la tapa. Vuelva a enroscar la tapa en el sentido de las agujas del reloj para que la junta entre en la abertura, para mantener el dispositivo a prueba de agua. A una temperatura de 20 °C, la batería alimentará aprox. 2500 medidas. La duración de la batería variará con la temperatura y el uso del modo de escaneo. **Si el equipo no se utilizará durante mucho tiempo, retire la batería para evitar daños por fugas. Utilice únicamente baterías de alta calidad.**

## PANTALLA LCD

1. Punto de mira
2. Distancia lineal
3. Energía de la batería
4. Modo de medición H, V, L, °
5. Resultado adicional (en modo H, V)
6. Cálculo del ángulo (en modo L°)
7. Indicador de funcionamiento láser
8. Unidad de medida



## BOTONES DE FUNCIÓN



**Para cambiar unidades** (metros, yardas) primero presione el botón (III) durante aproximadamente 4 segundos. Luego presione el botón (III) a tope **de nuevo** por un corto tiempo. Para cambiar de unidad presione el botón (+). Para confirmar la selección presione (III) durante aproximadamente 4 segundos y 4 segundos.

**Para cambiar de modo** (L, H, V) primero presione (III) botón (\*) para desplazarse por los modos. Para confirmar la selección, presione (III) botón.

**Si no hay actividad** el dispositivo recuerda la configuración seleccionada y se apaga después de 10 segundos.


**No me!** el cálculo vertical. En el instrumento, no el grupo. D

## MEDICIÓN


La mejor condición es un cielo nublado brillante mientras se apunta a un objeto grande y brillante con superficies uniformes (no oblicuas) y buenas propiedades reflectantes.

Ajuste el enfoque con el ocular

1. Para activar la pantalla LCD, presione brevemente el botón (+)
2. Coloque el punto central en el objeto observado
3. Para medir la distancia, presione el botón (+) nuevamente
4. Para ejecutar el modo de escaneo (medida continua), presione y mantenga presionado el botón (+). La medición se actualiza continuamente.
5. En el modo de exploración, las líneas diagonales parpadean alrededor del punto central hasta que se suelta el botón (+).
6. Si la distancia es demasiado grande o demasiado pequeña o si hay algún motivo por el que no se puede realizar la medición, aparecerá el símbolo "-----" en la pantalla.
7. Si no hay actividad, la pantalla se apaga después de 10 segundos.



## INDICADORES DE MODO



L Medida lineal (siempre activada)

L° Medición lineal y angular.

Angulo del telemetro relativo al objeto observado.

H Cálculo horizontales.

V Cálculo vertical.

