

# STRYKER HD

REFLEX SIGHT

INSTRUKCJA  
OBŚLUGI

\*INSTRUCCIONES DE USO

STRYKER HD.  
FOR THE ACCURATE STRIKE.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ESTRUCTURA	4
3. MONTAJE	5
4. FUNCIONAMIENTO	6
5. RESTABLECIMIENTO	7
6. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA	8
7. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO	8
8. ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO	9

Gracias por elegir nuestra mira Delta Optical Red Dot de la serie StrykerHD.

Esperamos que, como producto de la más alta calidad, sirva durante muchos años en todas las condiciones climáticas y le proporcione muchas experiencias positivas durante su uso. Para ello, lea atentamente este manual.

## 1 INTRODUCCIÓN

Las miras StrykerHD son los dispositivos de la más alta clase utilizados para apuntar rápidamente binocular e instintivamente. Las miras de esta serie se caracterizan por una resistencia mecánica muy alta y una excelente calidad de mano de obra.

### **Características del colimador:**

- Estructura abierta de una sola pieza de aleación de aluminio-
- Encender, apagar y ajustar la intensidad de la luz de fondo con dos botones.
- 10 niveles diferentes de brillo del punto de mira
- Apagado automático de la retroiluminación después de una inactividad prolongada durante 4 horas.
- Sensor de vibración interno que apaga la luz de fondo después de un descanso de 3 minutos causado por la inactividad del dispositivo y enciende automáticamente el último nivel de brillo establecido del punto de puntería cuando vuelve a levantar el arma.
- Campo de visión muy amplio.
- Fácil sustitución de la batería sin necesidad de desmontar el colimador.
- Diseño de la vista impermeable y a prueba de golpes.
- Revestimiento antirreflectante y multicapa del cristal de la lente.

- Alta transmisión de luz
- Imagen sin paralaje a una distancia de hasta 70 m
- Posibilidad de montaje en muchas variantes de montaje en varios tipos de armas.

**Atención:** nunca mire a través del visor u otro instrumento óptico al sol u otras fuentes de luz intensa. ¡Observar el sol puede causar daños permanentes e irreversibles a su vista!

### El kit incluye:

- Punto rojo Stryker
- Funda de silicona para colimador
- Llave Allen
- Batería CR 2032 (en el dispositivo)
- Base de montaje para un riel Weaver / Picatiny 1913 (opcional)

## 2 ESTRUCTURA

1. Visor (lente)
2. Marco
3. Botones de ajuste
4. Tornillo de ajuste vertical
5. Tornillo de ajuste horizontal
6. Compartimento de la batería
7. Tornillo de montaje



### 3 MONTAJE

**Atención:** Durante el montaje, recuerde que el arma está revisada y descargada.

La mira de punto rojo StrykerHD se puede montar en muchos tipos de armas. Como estándar, podemos montar la mira con tornillos de montaje directamente en la corredera de una pistola, siempre que la estructura de la corredera tenga los orificios de montaje apropiados (Fig. A).. C).



Antes de colocar una montura Weaver / Picatina o Dovetail, afloje el tornillo de sujeción y luego deslícelo sobre el riel del arma. En el caso del riel Weaver / Picatin, el tornillo de sujeción debe colocarse en el espacio en la ranura de montaje para que la parte inferior de la base del colimador se adhiera firmemente a la superficie superior de este riel.

Después comprobando si el colimador descansa correctamente sobre el riel, apriete firmemente el perno de montaje.



#### 4 FUNCIONAMIENTO


La mira de punto rojo StrykerHD tiene 2 botones que le permiten ajustar el brillo de la luz de fondo en 10 niveles de brillo diferentes. Los botones también son responsables de la función de encender y apagar la iluminación del colimador.



- Para aumentar el brillo, presione el botón de flecha hacia arriba.
- Para disminuir el brillo, presione el botón de flecha hacia abajo.
- Para encender o apagar la luz de fondo, mantenga presionado cualquier botón durante 2 segundos.
- El colimador se apaga automáticamente después de 4 horas de inactividad.
- El punto rojo comienza con el mismo nivel de brillo que estaba apagado anteriormente.
- El colimador tiene un sensor de vibración incorporado que se encarga del borrado temporal del punto de mira después de 3 minutos de inactividad del dispositivo mientras se baja el arma. Para encender la luz de fondo, todo lo que necesita hacer es levantar el arma.

## 5 RESTABLECIMIENTO

Antes de realizar ajustes para apuntar el colimador al punto de impacto, asegúrese de que el dispositivo esté correctamente asentado en el arma. La escala de los tornillos de ajuste vertical (4) y horizontal (5) se escala cada 1 MOA, lo que significa que un clic = 1 MOA (1 minuto de ángulo), es decir, aproximadamente 2,9 cm de movimiento en una distancia de 100 m.



Ajuste: para configurar la mira, utilice la llave hexagonal que se incluye en el juego. Para ajustar el desplazamiento vertical del punto de mira (arriba / abajo), utilice el tornillo (4) ubicado en la parte superior del cuerpo del dispositivo, marcado con la palabra UP. Por otro lado, el ajuste horizontal (izquierda / derecha) se realiza utilizando el tornillo (5) ubicado en el lado derecho del cuerpo del objetivo con la marca R. Ambos tornillos de ajuste tienen escalas correspondientes a un cambio de 1 MOA y flechas que muestran el cambio de dirección del punto de impacto del proyectil en el escudo. Atención ! Al girar el tornillo de ajuste vertical (4) en el sentido de la flecha, subimos el punto de impacto, al girar el mismo tornillo en el sentido opuesto a la flecha, bajamos el punto de impacto.

mueva el punto de golpe hacia la izquierda. Al ajustar, se escuchan clics correspondientes al cambio en una división, es decir, 1 MOA.

## 6 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

El colimador funciona con una batería CR2032 de 3V. El contenedor de la batería es un pequeño cajón en el lado derecho del colimador. Se debe sacar el cajón, colocar la batería con el polo positivo [+] hacia arriba y luego insertar el cajón en el cuerpo.



## 7 MANTENIMIENTO

El visor, a pesar de su sólida construcción, es un dispositivo óptico preciso que requiere cuidados y un mantenimiento adecuado. Nunca intente desarmar la vista. Si la mira requiere limpieza o reparación, envíela al servicio para eliminar cualquier defecto. Cuando no esté utilizando el colimador, colóquese la tapa protectora adjunta para evitar que la lente entre polvo y suciedad. Las partes mecánicas deben limpiarse con un cepillo delicado. Guarde el visor de punto rojo en un lugar seco. Evite almacenar el visor a altas temperaturas (por ejemplo, en un automóvil cerrado en un día caluroso). Las altas temperaturas pueden afectar negativamente al lubricante y otras sustancias y piezas internas del visor. Una limpieza por frotamiento inadecuada o el uso de un paño resistente a los arañazos pueden dañar permanentemente los revestimientos de las lentes.

## 8 ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



Este dispositivo está marcado de acuerdo con la Directiva europea 2012/19 / UE y la Ley polaca del 11 de septiembre de 2015. "Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos" (Revista Legislativa de 23.10.2015, artículo 168) con el símbolo de un contenedor de residuos tachado. Esta marca indica cuando ha terminado

Mientras usa este producto, no deseche este producto o sus accesorios, baterías o acumuladores con otros desechos domésticos. Si su dispositivo está equipado con una batería / acumulador que contiene mercurio, cadmio o plomo (Hg, Cd o Pb), en caso de eliminación inadecuada, estas sustancias pueden representar una amenaza para la salud humana y la vida o el medio ambiente. y equipos electrónicos. Para obtener información sobre dónde y cómo reciclarlo de forma segura para el medio ambiente, comuníquese con la tienda minorista donde compró el producto o con la autoridad local correspondiente. Recordar, que cuando compra un producto nuevo, puede devolver el viejo al vendedor para que lo recicle (si tenía las mismas funciones y era del mismo tipo que el equipo vendido). Además, si la reparación no es rentable o técnicamente imposible, el servicio está obligado a aceptar el dispositivo de forma gratuita.

Al separar los desechos para reciclarlos a nivel doméstico, ayuda a proteger el medio ambiente y salvar los recursos de la Tierra, que son limitados. El cumplimiento de los principios de recogida selectiva de equipos es garantizar un nivel adecuado de salud humana y contribuye a la reutilización y recuperación de las materias primas.





